

Stadtverwaltung Weimar . Postfach 2014 . 99401 Weimar

Ortsteilbürgermeister Weimar-Nord  
Herrn Jan-Peter Wiegand  
Marcel-Paul-Straße 92  
99427 Weimar

Postanschrift  
Postfach 2014  
99401 Weimar

Lieferanschrift  
Schwanseestraße 17  
99423 Weimar

Tel. +49 (0) 36 43 - 7620  
Fax +49 (0) 36 43 - 90 23 92  
Internet: [www.weimar.de](http://www.weimar.de)

Ihr Ansprechpartner:

Auskunft erteilt:  
Frau Ute Möller  
Büro Stadtrat  
Haus 1  
Zimmer 003/004

Hausanschrift:  
Schwanseestraße 17  
99423 Weimar  
Tel.: 03643 - 762-628  
Fax: 03643 - 762-666

E-Mail:  
[buero-stadtrat@stadtweimar.de](mailto:buero-stadtrat@stadtweimar.de)

24. September 2018

**Thematische Schwerpunkte des Ortsteilrates Weimar-Nord  
E-Mail vom 20.07.2018  
hier: Anlage 7 – Pfützenbildung**

Sehr geehrter Herr Wiegand,

zu der in Anlage 7 aufgezeigten Problematik aus Ihrer o.g. Mail möchte ich Ihnen heute das Prüfergebnis mitteilen:

Eine Bürgerin hatte Herrn Zeh über die „nicht passierbaren Pfützen“ vor den Hauseingängen Helderunger Straße 13 – 15 informiert. Um genauere Informationen zu erhalten, wurde telefonischer Kontakt mit Herrn Zeh aufgenommen, es konnten durch ihn aber leider keine genaueren Angaben gemacht werden.

Bei der Helderunger Straße vor den o.g. Objekten handelt es sich um eine städtische Straße, welche als Anliegerstraße gewidmet ist und Altneubaublöcke als Ringstraße erschließt. Es existiert hier kein separater Gehweg. Die Straße wird als gemeinsame Geh- und Fahrbahn genutzt.

Die Situation wurde vor Ort zweimal besichtigt, u.a. am 02.08.2018 bei stärkerem Regenwetter. Da es sich um eine ältere Straße handelt, bestehen einige Verformungen in der Asphaltdecke. Die dabei entstehenden Pfützen wurden an dem Regentag mit meist 1 cm maximal aber 2 cm Tiefe gemessen und stellen somit nach Einschätzung der Tiefbauabteilung keine stärkeren Beeinträchtigungen dar.

Im Bereich vor den Eingängen befinden sich jedoch auch Straßeneinläufe. Die Schmutzfänge waren bei den beiden Besichtigungen nahezu sauber, so dass die Vermutung nahe lag, dass sie kurz zuvor gereinigt wurden. Da die Fahrbahn zu den Straßeneinläufen hin Tiefpunkte bildet, ist es vorstellbar, dass es bei Verstopfung der Straßeneinläufe zu tieferen, großflächigen Pfützen gekommen ist.

Regelöffnungszeiten

Bankverbindung  
Sparkasse Mittelthüringen  
IBAN: DE36 8205 1000 0301 0020 29  
BIC: HELADEF1WEM

VR Bank Weimar eG  
IBAN: DE58 8206 4188 0003 3000 99  
BIC: GENODEF1WEI


Seite 2

Es wurde deshalb Kontakt mit dem zuständigen Kommunalservice Weimar – Bereich Abwasser – aufgenommen, um zu klären, ob dort vor kurzem Einlaufreinigungen erfolgt sind.

Der Bereich Abwasser bestätigte, dass die teils stark zugesetzten Straßeneinläufe kurz zuvor gereinigt wurden.

Es liegt somit die Vermutung nahe, dass die starke Pfützenbildung durch schlecht funktionierende Einläufe verursacht war und durch die Reinigung nun behoben ist.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a horizontal line that extends to the right.

Peter Kleine  
Oberbürgermeister